# Baugrundgutachten für ein Wohngebiet 02625 BAUTZEN-OBERKAINA PAPPELWEG

Gemarkung Strehla, Flst. 195

Bohrungen am 15.08.2019 und 16.08.2019 Ausgefertigt am 04.09.2019



Baugrundbüro Dr. Matthias Mokosch Dipl.-Geol. 01683 Nossen, Dresdner Str. 39 Tel. 035242-66257, Fax 035242-66258, m.mokosch@t-online.de

Auftraggeber: schinkel.projects GmbH, Dresden

#### Zusammenfassung des Gutachtens

02625 Bautzen-Oberkaina

**Pappelweg** 

Gemarkung Strehla, Flst. 195

#### Geologie des Gründungsbereiches

Elster-2-Grundmoräne über Elster-2-Glazialsanden, überdeckt von jungpleistozänem Sandlöß

#### Baugrundschichten

Schicht 1	0,00  m - 0,25  m	Mutterboden	OU, SU*
Schicht 2	0,25  m - 0,70  m	Schluff, sandig	UL, SU*
Schicht 3	0,70  m - 5,40  m	Geschiebelehm, sandig bis stark	
		sandig	UL, SU*
Schicht 4	ab 5,40 m	Mittelsand bis Grobsand	SW

Für Schicht 3 bei  $\geq$  2,0 m:

 $K_s = 13 \text{ MN} / \text{m}^3 \text{ bei } b = 1 \text{ m}$ 

 $\sigma = 310 \text{ kN} / \text{m}^2$ 

Bodenklassen:

Schicht 1	1	Schicht 2	4
Schicht 3	4	Schicht 4	3

#### Grundwassersituation

Grundwasser bei 2,9-3,4 m, ist zeitweilig aufstauendes Sickerwasser, in Schichten 2, 3 niederschlagsabhängig möglich

#### Gründung / Erdbau

Fundamentplatte auf Schicht 2 über Tragschicht 20-25 cm

Bauwerksabdichtung nach DIN 18195-6 gegen aufstauendes Sickerwasser

Baugrubenböschung maximal 60 ° (gemischtkörnige Böden, DIN 4124)

#### Versickerung von Oberflächenwasser

Flaches horizontales Bauwerk bei 0,8-1,5 m in Schicht 2

#### Gemarkung Strehla, Flst. 195

#### Auftraggeber: schinkel.projects GmbH, Dresden

#### Inhaltsverzeichnis

#### Inhaltsverzeichnis

		Seite
1	Allgemeine Angaben	1
1.1	Auftraggeber	1
1.2	Zweck des Gutachtens	1
1.3	Vorliegende Unterlagen und Informationen	1
2	Lage- und Zustandsbeschreibung	2
2.1	Allgemeine Lagemerkmale	2
2.2	Topographische Lage	2
2.3	Gebietsmerkmale	2
2.4	Regionale geologische Situation	3
2.5	Aufschlussverhältnisse	3
3	Baugrundbeschreibung	4
3.1	Lokale geologische Situation	4
3.2	Schichtenmodell	6
4	Baugrundbeurteilung	7
4.1	Geotechnische Merkmale der Baugrundschichten	7
4.2	Schichtbezogene Steifemoduln	8
4.3	Vorgaben für Bettungsmodul und zulässigen Sohldruck	9
4.4	Grundwassersituation	9
4.5	Gründungsempfehlungen	10
4.6	Empfehlungen zu Erdbau	10
4.7	Verwertbarkeit des Bodenaushubs	11
5	Versickerung von Oberflächenwasser	11
5.1	Schichtenmodell für Versickerung	11
5.2	Grundwasserstand	12
5.3	Sickertests	12
5.4	Hydrogeologische Eigenschaften der Schichten	15
5.5	Versickerungsfähigkeit des Untergrundes	16
5.6	Technische Empfehlungen	16
6	Anlagen	

# Baugrundgutachten zur Erschließung und Bebauung eines Wohngebietes 02625 BAUTZEN, PAPPELWEG Gemarkung Strehla, Flst. 195 Auftraggeber: schinkel.projects GmbH, Dresden

Blatt 1

#### 1 Allgemeine Angaben

#### 1.1 Auftraggeber

schinkel.projects GmbH 01307 Dresden, Blasewitzer Str. 41 als Bauherrin

#### 1.2 Zweck des Gutachtens

Baugrundbeurteilung zur Erschließung und Bebauung eines Wohngebietes 02625 Bautzen, Pappelweg Gemarkung Strehla, Flst. 195

#### 1.3 Vorliegende Unterlagen und Informationen

- Liegenschaftskarte 1:1.500, Geoportal Sachsenatlas, 07.08.2019.
- Geologische Karte 1:25.000 mit Erläuterungen, Blatt 4852 Bautzen: Geologische Specialkarte des Königreiches Sachsen, Section Bautzen-Wilthen, No. 54, 2. Aufl. E. DANZIG, Leipzig 1905.
- Geologische Karte 1:50.000 der eiszeitlich bedeckten Gebiete von Sachsen, Blatt 2669 Bautzen. Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie, Dresden 1998.
- Hydrogeologische Karte der DDR. Blatt 1210-1/2 Kamenz / Bautzen. Hydrogeologische Grundkarte; Karte der Hydroisohypsen; Karte der Grundwassergefährdung. – GFE Halle, 1984.
- Ortsbesichtigung und Baugrundbohrungen des Gutachters, vertreten durch Judith Brink (MSc geol.) und Rico Werrmann (MSc geol.), am 15.08.2019 und am 16.08.2019.

# Baugrundgutachten zur Erschließung und Bebauung eines Wohngebietes 02625 BAUTZEN, PAPPELWEG Gemarkung Strehla, Flst. 195 Auftraggeber: schinkel.projects GmbH, Dresden

Blatt 2

#### 2 Lage- und Zustandsbeschreibung

#### 2.1 Allgemeine Lagemerkmale

Freistaat Sachsen, Landkreis Bautzen Adresse: 02625 Bautzen, Pappelweg Gemarkung Strehla, Flst. 195

#### 2.2 Topographische Lage

Amtliche topographische Karte 1:25.000: Nr. 4852 Bautzen

Koordinaten: H = 5669,37 bis 5669,51

R = 5460,42 bis 5460,50 203 bis 214 m über NN

#### 2.3 Gebietsmerkmale

Das Objekt liegt am nördlichen Ortsrand von Oberkaina (802 Einwohner auf 3,99 km² zum 31.12.2018, seit 1974 Stadtteil von Bautzen (39.087 Einwohner auf 66,67 km² zum 31.12.2018).

Auf der historischen geologischen Karte von 1905 (vgl. Anlagen) ist Oberkaina noch ein kleiner Gutsweiler mit wenigen Drei- und Vierseithöfen am Boblitzer Wasser, dem wichtigsten Zufluss des Albrechtsbaches. Beiderseits der B 96 (Neusalzaer Straße) entstand seit den 1930er Jahren eine Siedlung, die sich vor allem zur DDR-Zeit stark vergrößerte. Nach 1990 wurde im östlichen Anschluss an diese Siedlung das größte Wohnbaugebiet der Stadt Bautzen erschlossen. Der ältere Bauabschnitt besteht aus einem Oval mit zwei Innenverbindungen und ist noch teilweise durch Doppel- und Reihenhäuser gekennzeichnet. In den letzten Jahren wurde die Bebauung auf die östliche Seite des Strehlaer Wassers erweitert, und im Norden, zwischen Siedlerweg und Pappelweg, wurde im Bereich des Flst. 195 eine neue Baufläche verfügbar. Auf der mit 3-4 ° nach Norden geneigten Fläche ist die Erschließung eines Baugebietes geplant.

Auftraggeber: schinkel.projects GmbH, Dresden

Blatt 3

#### 2.4 Regionale geologische Situation

Das Objekt befindet sich im zentralen Teil des Lausitzer Massivs mit vorherrschender Verbreitung des Westlausitzer (Demitzer) Granodiorits. Die quartäre Bedeckung ist relativ mächtig und enthält auch Glazialablagerungen.

Der Festgesteinsuntergrund wird von dem cadomisch intrudierten **Demitzer Granodiorit**,  $\gamma \delta De^*$ ) gebildet. Die Felslinie liegt bei ca. 8-9 m unter Gelände.

Die quartäre Überdeckung besteht im tieferen Abschnitt aus glazifluviatilen Kiesen und Sanden der Elster-2-Kaltzeit, gfQE2n \*), die als Feinsande bis Mittelsande vorliegen und nur im südwestlich angrenzenden Bereich (Flst. 121/c) bis nahe der Oberfläche anstehen. Als Überdeckung folgt im übrigen Bereich ab 4,6-6,0 m Elster-2-Grundmoräne, gQE2 \*). Oberflächennah besteht eine Deckschicht aus 0,3-0,9 m jungpleistozänem Sandlöß.

Ein Grundwasserleiter wird durch die Glazialsande gebildet, mit Zuflüssen unterhalb von 5 m. In den Deckschichten kann nach starken und anhaltenden Niederschlägen sowie in Tauperioden zeitweilig aufstauendes Sickerwasser auftreten und wurde nur im NW-Teil mit schwachen Zuflüssen angetroffen.

#### 2.5 Aufschlussverhältnisse

In der näheren Umgebung des Objekts waren tiefere Aufschlüsse, wie Baugruben für Kellergründungen, zur Zeit der Ortsbesichtigung nicht vorhanden.

Am 15.08.2019 und am 16.08.2019 wurden im Erschließungsgebiet 6 Baugrundbohrungen bis maximal 7,0 m unter Gelände niedergebracht.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Baugrunduntersuchung basierend auf den durchgeführten Bohrungen keine Gewährleistung für die Homogenität des gesamten Baugrunds bietet. Gemäß DIN 4020:2010-12 sind "Aufschlüsse in Boden und Fels als Stichprobe zu bewerten. Sie lassen für zwischenliegende Bereiche nur Wahrscheinlichkeitsaussagen zu, sodass ein Baugrundrisiko verbleibt."

Sollten während der Bauausführung gravierende Unterschiede hinsichtlich des Bodens verglichen mit dem Gutachten auftreten, ist umgehend der verantwortliche Sachverständige zu kontaktieren.

\*) Bezeichnungen auf der geologischen Karte 1:50.000 (1998), vgl. Anlage

Auftraggeber: schinkel.projects GmbH, Dresden

#### Blatt 4

#### 3 Baugrundbeschreibung

#### 3.1 Lokale geologische Situation

#### Bohrungen am 15.08.2019, 11:30-15:30, und am 16.08.2019, 10:30-13:00

Bohrgerät: RKS, Wacker Neuson, TYP BH 55 Bohrwerkzeuge: Rammkernsonden, 36, 40,60 mm

#### Dokumentierte Schichtenprofile

Bohrung 1	Ausweichbohrung auf Nachbargrundstück Flst. 121/c	
0,00-0,20 m	Mutterboden, künstlicher Auftrag, graubraun	[Mu]
0,20-0,70 m	Schluff, stark sandig, Ziegelspuren, Auffüllung, graubraun	[U, s*]
0,70-1,70 m	Feinsand, mittelsandig, schluffig, hellbraun, hellgrau	fS, ms, u
1,70-2,60 m	Mittelsand, kiesig, feinsandig, schw. grobsandig, gelbbraun, grau	mS, g, fs, gs'
2,60-5,00 m	Feinsand, Mittelsand, schluffig, schwach kiesig, mittelgrau	fS, mS, u, g'
Bei 5,00 m Endteufe.		

#### Grundwasser bei 2,90 m, schwacher Zufluss.

Bohrung 2	NW-Ecke		
0,00-0,30 m	Mutterboden, graubraun	Mu	
0,30-0,50 m	Schluff, feinsandig, graubraun, hellbraun	U, fs	
0,50-1,70 m	Geschiebelehm, stark feinsandig, mittelbraun	Lg, fs*	
1,70-3,00 m	Geschiebelehm, stark sandig, kiesig, mittelbraun, mittelgrau	Lg, s*, g	
3,00-4,30 m	Geschiebelehm, stark sandig, kiesig, mittelbraun, mittelgrau	Lg, s*, g	
4,30-5,00 m	Geschiebelehm, stark sandig, schwach kiesig / tonig, dunkelgrau	Lg, s*, g', t'	
Bei 5,00 m Endteufe.			

Grundwasser bei 3,40 m, schwacher Zufluss.

#### Gemarkung Strehla, Flst. 195 Auftraggeber: schinkel.projects GmbH, Dresden

#### Blatt 5

0,00-0,25 m Mutterboden, graubraun	Bohrung 3	N-Seite	
0,25-1,20 m Geschiebelehm, sandig, mittelbraun Lg, s s 2,10-4,00 m Geschiebelehm, stark sandig, schwach kiesig / tonig, mittelgrau Lg, s*, g', t' 4,00-5,50 m Geschiebelehm, stark sandig, schwach kiesig, mittelgrau Lg, s*, g' 5,50-6,00 m Geschiebelehm, stark sandig, schwach kiesig, mittelgrau Lg, s*, g' 6,00-6,60 m Mittelsand, Grobsand, kiesig, schwach schluffig, mittelgrau mS, gS, g, u' 6,60-7,00 m Mittelsand, kiesig, feinsandig, mittelgrau mS, gS, g, u' mS, g, fs Bei 7,00 m Endteufe.  **Rein Grundwasser.**  **Bohrung 4**  **NO-Ecke**  **O,00-0,25 m Mutterboden, graubraun Muterboden, graubraun U, fs feinsandig, hellbraun U, fs Geschiebelehm, stark sandig, schluffig, orangebraun Lg, s*, g' 1,60-2,70 m Geschiebelehm, stark sandig, stark schluffig, orangebraun Lg, s*, g' 2,70-3,50 m Geschiebelehm, stark sandig, orangebraun Lg, s*, s' 3,50-4,60 m Feinsand, Mittelsand, stark schluffig, orangebraun, rotbraun H, 4,60-4,80 m Mittelsand, gelbbraun MS, gS, gs, u' mS  **A,60-4,80 m Mittelsand, hellgelb MS  **Bei 7,00 m Endteufe.**  **Rein Grundwasser.**  **Bohrung 5**  **O-Ecke**  **O,00-0,30 m Mutterboden, graubraun Mutterboden, graubraun U, fs Ceschiebelehm, stark sandig, orangebraun U, fs Ceschiebelehm, graubraun Mutterboden, graubraun U, fs Ceschiebelehm, stark sandig, orangebraun Lg, s*	_		Mu
2,10-4,00 m Geschiebelehm, stark sandig, schwach kiesig / tonig, mittelgrau Lg, s*, g', t' 4,00-5,50 m Geschiebelehm, stark sandig, schwach kiesig, mittelgrau Lg, s*, g' 5,50-6,00 m Geschiebelehm, stark sandig, schwach kiesig, mittelgrau Lg, s*, g' 6,00-6,60 m Mittelsand, Grobsand, kiesig, schwach schluffig, mittelgrau mS, gS, g, u' 6,60-7,00 m Mittelsand, kiesig, feinsandig, mittelgrau mS, gS, g, u' 6,60-7,00 m Endteufe.  **Rein Grundwasser.**  **Bohrung 4**  **NO-Ecke**  **O,00-0,25 m Mutterboden, graubraun Mu 0,25-0,70 m Schluff, feinsandig, hellbraun U, fs 0,70-0,90 m Feinsand, stark mittelsandig, schluffig, orangebraun Lg, s*, g' 1,60-2,70 m Geschiebelehm, stark sandig, stark schluffig, orangebraun Lg, s*, g' 1,60-2,70 m Geschiebelehm, stark sandig, orangebraun Lg, s*, u* 2,70-3,50 m Geschiebelehm, stark sandig, orangebraun, rotbraun fS, mS, u* 4,60-4,80 m Mittelsand, gelbbraun mS 4,80-5,00 m Feinsand, hellgelb  Bei 5,00 m Endteufe.  **Kein Grundwasser.**  **Bohrung 5**  **SO-Ecke**  0,00-0,30 m Mutterboden, graubraun U, fs 0,70-1,60 m Geschiebelehm, stark sandig, orangebraun  U, fs 0,70-1,60 m Geschiebelehm, stark sandig, orangebraun  U, fs 0,50-2,70 m Geschiebelehm, stark sandig, orangebraun, rotbraun  Mu 0,20-0,90 m Schluff, feinsandig, hellbraun  U, fs 0,70-1,60 m Geschiebelehm, stark sandig, orangebraun  U, fs 0,70-1,60 m Geschiebelehm, stark sandig, orangebraun  Lg, s*	0,25-1,20 m		
4,00-5,50 m Geschiebelehm, stark sandig, schwach kiesig, mittelgrau 5,50-6,00 m Geschiebelehm, stark sandig, schwach kiesig, mittelgrau 6,00-6,60 m Mittelsand, Grobsand, kiesig, schwach schluffig, mittelgrau 6,60-7,00 m Mittelsand, kiesig, feinsandig, mittelgrau 6,60-7,00 m Endteufe.  Kein Grundwasser.  Bohrung 4 NO-Ecke 0,00-0,25 m Mutterboden, graubraun 0,25-0,70 m Schluff, feinsandig, hellbraun 0,90-1,60 m Geschiebelehm, stark sandig, schluffig, orangebraun 1,60-2,70 m Geschiebelehm, mittelsandig, stark schluffig, orangebraun 1,60-2,70 m Geschiebelehm, mittelsandig, stark schluffig, orangebraun 1,60-2,70 m Geschiebelehm, stark sandig, orangebraun 1,60-2,70 m Geschiebelehm, stark sandig, orangebraun 1,60-4,80 m Feinsand, Mittelsand, stark schluffig, orangebraun, rotbraun 1,80-5,00 m Feinsand, hellgelb 1,80-6,00 m Endteufe.  Kein Grundwasser.  SO-Ecke 0,00-0,30 m Mutterboden, graubraun 0,20-0,90 m Schluff, feinsandig, hellbraun 0,20-0,90 m Geschiebelehm, stark sandig, orangebraun 1,50-4,60 m Geschiebelehm, graubraun 0,20-0,90 m Geschiebelehm, graubraun 0,20-0,90 m Geschiebelehm, stark sandig, orangebraun 1,50-4,60 m Geschiebelehm, graubraun 1,50-4,60 m Geschiebelehm, graubraun 1,50-4,60 m Geschiebelehm, stark sandig, orangebraun 1,50-4,60 m Geschiebelehm, graubraun 1,50-4,60 m Geschiebelehm, stark sandig, orangebraun 1,50-4,60 m Geschiebelehm, stark sandig, orangebraun 1,50-4,60 m Mutterboden, graubraun 1,50-4,60 m Geschiebelehm, stark sandig, orangebraun 1,50-4,60 m Mutterboden, graubraun 1,50-4,60 m Geschiebelehm, stark sandig, orangebraun 1,50-4,60 m Geschiebelehm, stark sandig, schuffig, or	2,10-4,00 m	<u>.                                    </u>	_
5,50-6,00 m Geschiebelehm, stark sandig, schwach kiesig, mittelgrau Lg, s*, g' 6,00-6,60 m Mittelsand, Grobsand, kiesig, schwach schluffig, mittelgrau mS, gS, g, u' 6,60-7,00 m Mittelsand, kiesig, feinsandig, mittelgrau mS, g, gs gs Bei 7,00 m Endteufe.  Kein Grundwasser.   **Bohrung 4** NO-Ecke**  0,00-0,25 m Mutterboden, graubraun U, fs 0,70-0,90 m Feinsand, stark mittelsandig, schluffig, orangebraun Eg, s*, g' 1,60-2,70 m Geschiebelehm, stark sandig, schwach kiesig, orangebraun Lg, s*, g' 1,60-2,70 m Geschiebelehm, mittelsandig, stark schluffig, orangebraun Lg, s*, g' 1,60-2,70 m Geschiebelehm, stark sandig, orangebraun Lg, s*, s' 3,50-4,60 m Feinsand, Mittelsand, stark schluffig, orangebraun Lg, s* 3,50-4,60 m Feinsand, Mittelsand, stark schluffig, orangebraun, rotbraun fS, mS, u* 4,60-4,80 m Mittelsand, gelbbraun mS 4,80-5,00 m Feinsand, hellgelb  Bei 5,00 m Endteufe.  Kein Grundwasser.  **Bohrung 5**  SO-Ecke**  0,00-0,30 m Mutterboden, graubraun 0,20-0,90 m Schluff, feinsandig, hellbraun 0,20-0,90 m Geschiebelehm, stark sandig, orangebraun Lg, s*  **  **  **  **  **  **  **  **  **	4,00-5,50 m		
6,00-6,60 m Mittelsand, Grobsand, kiesig, schwach schluffig, mittelgrau mS, gS, g, u' 6,60-7,00 m Mittelsand, kiesig, feinsandig, mittelgrau mS, gS, g, u' mS, gS, gs, u' mS, gS, sellifier mS, sell	5,50-6,00 m		J
6,60-7,00 m Mittelsand, kiesig, feinsandig, mittelgrau mS, g, fs Bei 7,00 m Endteufe.  Kein Grundwasser.  Bohrung 4 NO-Ecke 0,00-0,25 m Mutterboden, graubraun 0,25-0,70 m Schluff, feinsandig, hellbraun 0,90-1,60 m Geschiebelehm, stark sandig, schluffig, orangebraun 1,60-2,70 m Geschiebelehm, mittelsandig, stark schluffig, orangebraun 2,70-3,50 m Geschiebelehm, mittelsandig, orangebraun 2,70-3,50 m Feinsand, Mittelsand, stark schluffig, orangebraun 2,70-3,50 m Mittelsand, stark schluffig, orangebraun 3,50-4,60 m Feinsand, Mittelsand, stark schluffig, orangebraun, rotbraun 4,60-4,80 m Mittelsand, gelbbraun 4,80-5,00 m Endteufe.  Kein Grundwasser.  Bohrung 5 SO-Ecke 0,00-0,30 m Mutterboden, graubraun 0,20-0,90 m Schluff, feinsandig, hellbraun 0,20-0,90 m Geschiebelehm, stark sandig, orangebraun 1, fs 0,70-1,60 m Geschiebelehm, stark sandig, orangebraun 1, f	6,00-6,60 m	the contract of the contract o	- · · ·
Bei 7,00 m Endteufe.  Kein Grundwasser.  Bohrung 4 NO-Ecke  0,00-0,25 m Mutterboden, graubraun 0,25-0,70 m Schluff, feinsandig, hellbraun 0,70-0,90 m Feinsand, stark mittelsandig, schluffig, orangebraun 1,60-2,70 m Geschiebelehm, stark sandig, schwach kiesig, orangebraun 1,60-2,70 m Geschiebelehm, mittelsandig, stark schluffig, orangebraun 2,70-3,50 m Geschiebelehm, stark sandig, orangebraun 1,60-4,80 m Mittelsand, gelbbraun 4,60-4,80 m Mittelsand, gelbbraun 4,80-5,00 m Feinsand, hellgelb Bei 5,00 m Endteufe.  Kein Grundwasser.  Bohrung 5 SO-Ecke 0,00-0,30 m Mutterboden, graubraun 0,20-0,90 m Schluff, feinsandig, hellbraun 0,20-0,90 m Geschiebelehm, stark sandig, orangebraun 1, rotbraun 1, s mS 1, s m	6,60-7,00 m		
Bohrung 4 NO-Ecke  0,00-0,25 m Mutterboden, graubraun	Bei 7,00 m E	<del>_</del>	, 6,
0,00-0,25 m Mutterboden, graubraun Mu 0,25-0,70 m Schluff, feinsandig, hellbraun U, fs 0,70-0,90 m Feinsand, stark mittelsandig, schluffig, orangebraun fS, ms*, u 0,90-1,60 m Geschiebelehm, stark sandig, schwach kiesig, orangebraun Lg, s*, g' 1,60-2,70 m Geschiebelehm, mittelsandig, stark schluffig, orangebraun Lg, ms, u* 2,70-3,50 m Geschiebelehm, stark sandig, orangebraun Lg, s* 3,50-4,60 m Feinsand, Mittelsand, stark schluffig, orangebraun, rotbraun fS, mS, u* 4,60-4,80 m Mittelsand, gelbbraun mS 4,80-5,00 m Feinsand, hellgelb fS Bei 5,00 m Endteufe.  Kein Grundwasser.  Bohrung 5 SO-Ecke 0,00-0,30 m Mutterboden, graubraun Mu 0,20-0,90 m Schluff, feinsandig, hellbraun U, fs 0,70-1,60 m Geschiebelehm, stark sandig, orangebraun Lg, s*	Kein Grund	wasser.	
0,00-0,25 m Mutterboden, graubraun Mu 0,25-0,70 m Schluff, feinsandig, hellbraun U, fs 0,70-0,90 m Feinsand, stark mittelsandig, schluffig, orangebraun fS, ms*, u 0,90-1,60 m Geschiebelehm, stark sandig, schwach kiesig, orangebraun Lg, s*, g' 1,60-2,70 m Geschiebelehm, mittelsandig, stark schluffig, orangebraun Lg, ms, u* 2,70-3,50 m Geschiebelehm, stark sandig, orangebraun Lg, s* 3,50-4,60 m Feinsand, Mittelsand, stark schluffig, orangebraun, rotbraun fS, mS, u* 4,60-4,80 m Mittelsand, gelbbraun mS 4,80-5,00 m Feinsand, hellgelb fS Bei 5,00 m Endteufe.  Kein Grundwasser.  Bohrung 5 SO-Ecke 0,00-0,30 m Mutterboden, graubraun Mu 0,20-0,90 m Schluff, feinsandig, hellbraun U, fs 0,70-1,60 m Geschiebelehm, stark sandig, orangebraun Lg, s*			
0,25-0,70 m Schluff, feinsandig, hellbraun U, fs 0,70-0,90 m Feinsand, stark mittelsandig, schluffig, orangebraun fS, ms*, u 0,90-1,60 m Geschiebelehm, stark sandig, schwach kiesig, orangebraun Lg, s*, g' 1,60-2,70 m Geschiebelehm, mittelsandig, stark schluffig, orangebraun Lg, ms, u* 2,70-3,50 m Geschiebelehm, stark sandig, orangebraun Lg, s* 3,50-4,60 m Feinsand, Mittelsand, stark schluffig, orangebraun, rotbraun fS, mS, u* 4,60-4,80 m Mittelsand, gelbbraun mS 4,80-5,00 m Feinsand, hellgelb fS Bei 5,00 m Endteufe.  Kein Grundwasser.  Bohrung 5 SO-Ecke 0,00-0,30 m Mutterboden, graubraun Mu 0,20-0,90 m Schluff, feinsandig, hellbraun U, fs 0,70-1,60 m Geschiebelehm, stark sandig, orangebraun Lg, s*	_		
0,70-0,90 m Feinsand, stark mittelsandig, schluffig, orangebraun fS, ms*, u 0,90-1,60 m Geschiebelehm, stark sandig, schwach kiesig, orangebraun Lg, s*, g' 1,60-2,70 m Geschiebelehm, mittelsandig, stark schluffig, orangebraun Lg, ms, u* 2,70-3,50 m Geschiebelehm, stark sandig, orangebraun Lg, s* 3,50-4,60 m Feinsand, Mittelsand, stark schluffig, orangebraun, rotbraun fS, mS, u* 4,60-4,80 m Mittelsand, gelbbraun mS 4,80-5,00 m Feinsand, hellgelb fS Bei 5,00 m Endteufe.  Kein Grundwasser.  Bohrung 5 SO-Ecke 0,00-0,30 m Mutterboden, graubraun Mu 0,20-0,90 m Schluff, feinsandig, hellbraun U, fs 0,70-1,60 m Geschiebelehm, stark sandig, orangebraun Lg, s*  Mu 0,20-0,90 m Geschiebelehm, stark sandig, orangebraun Lg, s*	•	·	Mu
0,90-1,60 m Geschiebelehm, stark sandig, schwach kiesig, orangebraun Lg, s*, g' 1,60-2,70 m Geschiebelehm, mittelsandig, stark schluffig, orangebraun Lg, ms, u* 2,70-3,50 m Geschiebelehm, stark sandig, orangebraun Lg, s* 3,50-4,60 m Feinsand, Mittelsand, stark schluffig, orangebraun, rotbraun fS, mS, u* 4,60-4,80 m Mittelsand, gelbbraun mS 4,80-5,00 m Feinsand, hellgelb fS Bei 5,00 m Endteufe.  Kein Grundwasser.  Bohrung 5 SO-Ecke 0,00-0,30 m Mutterboden, graubraun Mu 0,20-0,90 m Schluff, feinsandig, hellbraun U, fs 0,70-1,60 m Geschiebelehm, stark sandig, orangebraun Lg, s*, g' Lg, ms, u* Lg, s*  MS  MS  MS  MS  MS  MS  MS  MS  MU  MS  MU  MS  MU  MS  MG  MG  MG  MG  MG  MG  MG  MG  MG	•		U, fs
1,60-2,70 m Geschiebelehm, mittelsandig, stark schluffig, orangebraun Lg, ms, u* 2,70-3,50 m Geschiebelehm, stark sandig, orangebraun Lg, s* 3,50-4,60 m Feinsand, Mittelsand, stark schluffig, orangebraun, rotbraun fS, mS, u* 4,60-4,80 m Mittelsand, gelbbraun mS 4,80-5,00 m Feinsand, hellgelb fS Bei 5,00 m Endteufe.  Kein Grundwasser.  Bohrung 5 SO-Ecke 0,00-0,30 m Mutterboden, graubraun Mu 0,20-0,90 m Schluff, feinsandig, hellbraun U, fs 0,70-1,60 m Geschiebelehm, stark sandig, orangebraun  Ceschiebelehm, stark sandig, orangebraun  Lg, ms, u* Lg, ms, u* Lg, ms, u* MS	•	G. G.	fS, ms*, u
2,70-3,50 m Geschiebelehm, stark sandig, orangebraun  Lg, s* 3,50-4,60 m Feinsand, Mittelsand, stark schluffig, orangebraun, rotbraun  KS, mS, u* 4,60-4,80 m Mittelsand, gelbbraun  RS  Hohrung 5 SO-Ecke  O,00-0,30 m Mutterboden, graubraun  Mu  O,20-0,90 m Schluff, feinsandig, hellbraun  O,70-1,60 m Geschiebelehm, stark sandig, orangebraun  Lg, s*  I Lg, s*  Lg, s*  Lg, s*  Lg, s*	•	-	Lg, s*, g'
3,50-4,60 m Feinsand, Mittelsand, stark schluffig, orangebraun, rotbraun 4,60-4,80 m Mittelsand, gelbbraun 4,80-5,00 m Feinsand, hellgelb  Bei 5,00 m Endteufe.  Kein Grundwasser.  Bohrung 5 SO-Ecke 0,00-0,30 m Mutterboden, graubraun 0,20-0,90 m Schluff, feinsandig, hellbraun 0,70-1,60 m Geschiebelehm, stark sandig, orangebraun  Geschiebelehm, stark sandig, orangebraun  Ig, s*	•		Lg, ms, u*
4,60-4,80 m Mittelsand, gelbbraun mS 4,80-5,00 m Feinsand, hellgelb fS Bei 5,00 m Endteufe.  Kein Grundwasser.  Bohrung 5 SO-Ecke 0,00-0,30 m Mutterboden, graubraun Mu 0,20-0,90 m Schluff, feinsandig, hellbraun U, fs 0,70-1,60 m Geschiebelehm, stark sandig, orangebraun Lg, s*			Lg, s*
4,80-5,00 m Feinsand, hellgelb  Bei 5,00 m Endteufe.  Kein Grundwasser.  Bohrung 5 SO-Ecke  0,00-0,30 m Mutterboden, graubraun Mu 0,20-0,90 m Schluff, feinsandig, hellbraun U, fs 0,70-1,60 m Geschiebelehm, stark sandig, orangebraun Lg, s*	•		fS, mS, u*
Bei 5,00 m Endteufe.  Kein Grundwasser.  Bohrung 5 SO-Ecke  0,00-0,30 m Mutterboden, graubraun Mu  0,20-0,90 m Schluff, feinsandig, hellbraun U, fs  0,70-1,60 m Geschiebelehm, stark sandig, orangebraun Lg, s*	, ,	_	mS
Kein Grundwasser.  Bohrung 5 SO-Ecke  0,00-0,30 m Mutterboden, graubraun Mu 0,20-0,90 m Schluff, feinsandig, hellbraun U, fs 0,70-1,60 m Geschiebelehm, stark sandig, orangebraun Lg, s*	•		fS
Bohrung 5 SO-Ecke  0,00-0,30 m Mutterboden, graubraun Mu 0,20-0,90 m Schluff, feinsandig, hellbraun U, fs 0,70-1,60 m Geschiebelehm, stark sandig, orangebraun Lg, s*	•		
0,00-0,30 m Mutterboden, graubraun Mu 0,20-0,90 m Schluff, feinsandig, hellbraun U, fs 0,70-1,60 m Geschiebelehm, stark sandig, orangebraun Lg, s*	Kein Grundy	wasser.	
0,00-0,30 m Mutterboden, graubraun Mu 0,20-0,90 m Schluff, feinsandig, hellbraun U, fs 0,70-1,60 m Geschiebelehm, stark sandig, orangebraun Lg, s*	Bohrung 5	SO-Ecke	
0,20-0,90 m Schluff, feinsandig, hellbraun U, fs 0,70-1,60 m Geschiebelehm, stark sandig, orangebraun Lg, s*	•	Mutterboden, graubraun	Mu
0,70-1,60 m Geschiebelehm, stark sandig, orangebraun Lg, s*	0,20-0,90 m	<del>-</del>	
4.60.4.00		_	
		G. G.	O.
	4,00-5,00 m		• •
Bei 5,00 m Endteufe.			

Kein Grundwasser.

Gemarkung Strehla, Flst. 195

Auftraggeber: schinkel.projects GmbH, Dresden

#### Blatt 6

Bohrung 6	SW-Ecke	
0,00-0,20 m	Mutterboden, graubraun	Mu
0,20-0,70 m	Schluff, feinsandig, hellbraun	U, fs
0,70-2,50 m	Feinsand, Mittelsand, schluffig, rotbraun, orangebraun	fS, mS, u
2,50-5,00 m	Geschiebelehm, stark sandig, mittelgrau,	Lg, s*
Bei 5,00 m Endteufe.		
Kein Grundwasser.		

#### 3.2 Schichtenmodell

Aus den Bohrungen ergibt sich folgendes mittleres Schichtenmodell für den Bereich des zu errichtenden Gebäudes:

Schicht 1	0,00  m - 0,25  m	Mutterboden
Schicht 2	0,25  m - 0,70  m	Schluff, sandig
Schicht 3	0,70  m - 5,40  m	Geschiebelehm, sandig bis stark sandig
Schicht 4	ab 5,40 m	Mittelsand bis Grobsand

Gemarkung Strehla, Flst. 195

Auftraggeber: schinkel.projects GmbH, Dresden

#### Blatt 7

#### 4 Baugrundbeurteilung

#### 4.1 Geotechnische Merkmale der Baugrundschichten

#### Schicht 1 (Mutterboden)

Konsistenz weich bis steif, jahreszeitlich unterschiedlich

Lagerungsdichte überwiegend gering

Frostempfindlichkeit stark (F 3) nach ZTVE-STB 94

Fließempfindlichkeit hoch

Feuchtwichte  $< 18 \text{ kN / m}^3$ Kohäsion  $c' < 2 \text{ kN / m}^2$ 

Konsistenzveränderung möglich

Bodenklasse 1

BodengruppenOU, SU\*Reibungswinkel10-15 °Farbegraubraun

#### Schicht 2 (Schluff, sandig)

Konsistenz steif bis halbfest

Lagerungsdichte locker bis mitteldicht

Frostempfindlichkeit stark (F 3) nach ZTVE-STB 94

Fließempfindlichkeit mittel

Feuchtwichte  $20,5 \text{ kN / m}^3$ Kohäsion  $c' = 2 \text{ kN / m}^2$ 

Konsistenzveränderung möglich

Bodenklasse 4

BodengruppenUL, SU\*Reibungswinkel27,5 °Farbehellbraun

#### Baugrundgutachten zur Erschließung und Bebauung eines Wohngebietes

#### 02625 BAUTZEN, PAPPELWEG Gemarkung Strehla, Flst. 195

Auftraggeber: schinkel.projects GmbH, Dresden

#### Blatt 8

#### Schicht 3 (Geschiebelehm, sandig bis stark sandig)

Konsistenz steif bis halbfest
Lagerungsdichte locker bis mitteldicht

Frostempfindlichkeit stark (F 3) nach ZTVE-STB 94

Fließempfindlichkeit mittel

Feuchtwichte 20,5 kN / m<sup>3</sup> Kohäsion  $c' = 2 kN / m^2$ 

Konsistenzveränderung möglich

Bodenklasse 4

Bodengruppen UL, SU\*
Reibungswinkel 27,5 – 30,0 °

Farbe mittelbraun, orangebraun, hellgrau

#### Schicht 4 (Mittelsand bis Grobsand)

Konsistenz nicht zutreffend (überwiegend rolliger Boden)

Lagerungsdichte locker bis mitteldicht

Frostempfindlichkeit nicht frostempfindlich (F 1) nach ZTVE-STB 94

Fließempfindlichkeit gering

Feuchtwichte 19,5 kN / m<sup>3</sup>
Kohäsion nicht zutreffend
Konsistenzveränderung kaum möglich

Bodenklasse 3
Bodengruppen SW

Reibungswinkel 32,5 - 35,0 °

Farbe gelbbraun, mittelgrau

#### 4.2 Schichtbezogene Steifemoduln

1.	Mutterboden	$E_s = 2-4 MN / m^2$
2.	Schluff, sandig	$E_s = 5-15 \text{ MN} / \text{m}^2$
3.	Geschiebelehm, sandig bis stark sandig	$E_s = 10-20 \text{ MN} / \text{m}^2$
4.	Mittelsand bis Grobsand	$E_s = 25-60 \text{ MN} / \text{m}^2$

Auftraggeber: schinkel.projects GmbH, Dresden

Blatt 9

#### 4.3 Vorgaben für Bettungsmodul und zulässigen Sohldruck

Nach den vorliegenden Informationen ist der Neubau von unterkellerten Einfamilienhäusern vorgesehen. Die Gründung erfolgt auf Schicht 2.

Der mittlere Steifemodul ist

 $E_s = 15 \text{ MN} / \text{m}^2$ .

Der Bettungsmodul ist immer von der Fundamentbreite b abhängig.

Nach der erweiterten Formel von JAKY ist der Bettungsmodul näherungsweise

 $K_s = E_s / (f b)$ 

mit dem Formfaktor f = 1,1 bei einem Längen-/Breiten-Verhältnis der Bauwerke von < 1,25:1, und daher

 $K_s = 13 \text{ MN} / \text{m}^3$  bei 1 m Fundamentbreite (auch bei Fundamentplatte / Kellerplatte), ansonsten

 $K_s = 13 \text{ MN} / \text{m}^2 / \text{b}.$ 

Der **zulässige Sohldruck** bei > 2,0 m Mindesteinbindetiefe der Fundamente kann nach DIN 1054:2005-01, Tabelle A.4, abgeschätzt werden. Es liegt eine Regelfallbemessung vor.

Der zutreffende Tabellenwert für gemischtkörnigen Boden, steif bis halbfest (Tab. A.4), beträgt 310 kN/m².

Als zulässiger Sohldruck wird angenommen:

 $\sigma = 310 \text{ kN} / \text{m}^2$ .

Der Bemessungswert des Sohlwiderstandes nach DIN 1054:2010-12, Tabelle A 6.6, wird angenommen mit

 $\sigma_{R,d} = 430 \text{ kN} / \text{m}^2$ .

#### 4.4 Grundwassersituation

In den Bohrungen 1 und 2 wurde Grundwasser bei 2,9-3,4 m angetroffen. Es handelt sich um aufstauendes Sickerwasser, das niederschlagsabhängig in den Schichten 2 und 3 auch höher auftreten kann.

Der Bemessungswasserstand (HGW) wird mit 5,0 m unter Gelände angenommen.

Auftraggeber: schinkel.projects GmbH, Dresden

#### Blatt 10

#### 4.5 Gründungsempfehlungen

Im Gründungsbereich von Schicht 3 liegen gute Festigkeitswerte vor. Eine reine Plattengründung ist möglich. Eine Tragschicht von 20-25 cm (DPr ≥ 0,98) ist erforderlich.

Die Bauwerksabdichtung muss die Anforderungen nach DIN 18195-6 gegen aufstauendes Sickerwasser erfüllen (nach DIN 18533 Wassereinwirkungsklasse W2.1E, mäßige Einwirkung von drückendem Wasser, ≤ 3 m Eintauchtiefe). Die Abdichtung kann alternativ nach DIN 18195-4 (nach DIN 18533 Wassereinwirkungsklasse W1.2E, Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten Wänden mit Dränung) ausgeführt werden, aber nur unter der Voraussetzung, dass eine Bauwerksdränung DIN 4095 mit rückstaufreier Einleitung oder Versickerung anfallendes Wasser vollständig beseitigt und damit unter keinen Umständen auf der Abdichtung ein Wasserdruck auftritt.

Rohrdurchführungen im Bereich der Kellerplatte und Kellerwände sollten in jedem Fall wie gegen von außen drückendes Wasser abgedichtet werden, DIN 18195-9:2004-3, Pkt. 6.1.3.

#### Gründungsparameter:

Einbindetiefe > 2,0 m

 $\begin{array}{ll} \textit{zul\"{assiger Sohldruck}} & \sigma = 310 \text{ kN / m}^2 \\ \textit{Bemessungswert des Sohlwiderstandes} & \sigma_{R,d} = 430 \text{ kN / m}^2 \\ \textit{Bettungsmodul} & k_s = 13 \text{ MN / m}^3 \\ \textit{Feuchtwichte} & \text{cal } \gamma = 20,5 \text{ kN / m}^3 \\ \end{array}$ 

maximale Setzungen s = 0.8 cm

maximale Setzungsdifferenz  $\Delta s < 0.5$  cm (bei Bauwerksbreite ca. 10 m)

#### 4.6 Empfehlungen zum Erdbau

Baugrubenaushub Böschungswinkel maximal 60 ° (gemischtkörnige

Böden), vgl. DIN 4124

Wiedereinbau Aushubmaterial der Schichten 2, 3 nicht

verdichtungsfähig zur Randverfüllung korngestuftes

Brechkorn- oder Rundkorngemisch erforderlich

Auftraggeber: schinkel.projects GmbH, Dresden

#### Blatt 11

#### 4.7 Verwertbarkeit des Bodenaushubs

Für eine Einzel aus der Bohrung 1 und eine Mischprobe aus den Bohrungen 2-6, Tiefenbereich 0.3 m - 2.5 m, wurde eine Analytik nach LAGA-TR Boden durchgeführt, vgl. Prüfbericht Nr. AR-19-FR-022663-01 des Labors EUROFINS Umwelt Ost GmbH, Niederlassung Freiberg.

Nach der Gegenüberstellung mit den Parameterlisten für Untersuchungen im Feststoff und im Eluat ergibt sich folgendes Bild:

Es wurden in beiden Proben keinerlei Grenzwerte überschritten. Das Material kann in Z 0 (uneingeschränkte Verwertbarkeit) eingestuft werden.

#### 5 Versickerung von Oberflächenwasser

#### 5.1 Schichtenmodell für Versickerung

#### Schurf 1:

0,00-0,30 m	Mutterboden, graubraun	Mu
0,30-0,90 m	Schluff, feinsandig, mittelgrau, mittelbraun	U, fs
0,90-1,00 m	Geschiebelehm, sandig, schwach kiesig	Lg, s, g'
Kein Grundw	rasser, kein Stauwasser.	

#### Schurf 2:

Mutterboden, graubraun	Mu
Schluff, feinsandig, mittelbraun	U, fs
Geschiebelehm, stark sandig	Lg, s*
	Mutterboden, graubraun Schluff, feinsandig, mittelbraun Geschiebelehm, stark sandig

Kein Grundwasser, kein Stauwasser.

#### Schichtenmodell:

Schicht 1	0,00-0,30 m	Mutterboden
Schicht 2	0,30-0,85 m	Schluff, feinsandig
Schicht 3	0,85-1,00 m	Geschiebelehm, sandig bis stark sandig

Auftraggeber: schinkel.projects GmbH, Dresden

#### Blatt 12

#### 5.2 Grundwasserstand

In den Schürfen wurde kein Grundwasser angetroffen. Ein zusammenhängender Grundwasserspiegel liegt unterhalb von 5 m unter Gelände vor.

#### 5.3 Sickertests

Am 15.08.2019 wurden Sickertests parallel in Schurf und Schurf 2 durchgeführt.

#### **Schurf 1:**

1,3 m x 1,1 m x 0,9 m

#### Auffüllung:

Beginn	11:29
Ende	11:33
Dauer	4 min
Endstand (m über Sohle)	0,600

#### Beobachtung der Absenkung:

11:33	0,600
11:48	0,570
12:03	0,550
12:18	0,545
12:33	0,530

#### Absenkungsdaten:

Absenkung gesamt	7 cm
Testzeit	60 min

Berechnung lt. Formblatt

 $k_f$ -Wert rechnerisch 6,71 · 10-6 ms<sup>-1</sup>

Gemarkung Strehla, Flst. 195 Auftraggeber: schinkel.projects GmbH, Dresden

#### Blatt 13

#### Test 2 (1. Fortsetzung):

#### Keine Auffüllung.

#### Beobachtung der Absenkung:

12:33	0,530
12:48	0,520
13:03	0,510
13:18	0,500
13:33	0,495

#### Absenkungsdaten:

Absenkung gesamt 3,5 cm Testzeit 60 min

Berechnung lt. Formblatt

 $k_f$ -Wert rechnerisch 3,57 · 10<sup>-6</sup> ms<sup>-1</sup>

#### Test 3 (2. Fortsetzung):

#### Keine Auffüllung.

#### Beobachtung der Absenkung:

13:33	0,495
13:48	0,490
14:03	0,480
14:18	0,475
14:33	0,470

#### Absenkungsdaten:

Absenkung gesamt 2,5 cm Testzeit 60 min

Berechnung lt. Formblatt

 $k_f$ -Wert rechnerisch 2,65 · 10<sup>-6</sup> ms<sup>-1</sup>

Geometrisches Mittel: 3,99 · 10-6 ms-1

Gemarkung Strehla, Flst. 195

Auftraggeber: schinkel.projects GmbH, Dresden

#### Blatt 14

#### **Schurf 2:**

1,4 m x 1,0 m x 1,0 m

#### Auffüllung:

Beginn	11:39
Ende	11:43
Dauer	4 min
Endstand (m über Sohle)	0,700

#### Beobachtung der Absenkung:

	_
11:43	0,700
11:58	0,680
12:13	0,655
12:28	0,640
12:43	0,630

#### Absenkungsdaten:

Absenkung gesamt 7 cm Testzeit 60 min

Berechnung lt. Formblatt

 $k_f$ -Wert rechnerisch 5,93 · 10<sup>-6</sup> ms<sup>-1</sup>

#### Test 2 (1. Fortsetzung):

#### Keine Auffüllung.

#### Beobachtung der Absenkung:

_	•
12:43	0,630
12:58	0,520
13:13	0,610
13:28	0,600
13:43	0,595

#### Absenkungsdaten:

Absenkung gesamt 3,5 cm Testzeit 60 min

Berechnung lt. Formblatt

 $k_{f}$ -Wert rechnerisch 3,14 · 10<sup>-6</sup> ms<sup>-1</sup>

Gemarkung Strehla, Flst. 195

Auftraggeber: schinkel.projects GmbH, Dresden

#### Blatt 15

#### Test 3 (2. Fortsetzung):

#### Keine Auffüllung.

#### Beobachtung der Absenkung:

13:43	0,595
13:58	0,588
14:13	0,585
14:28	0,582
14:43	0,580

#### Absenkungsdaten:

Absenkung gesamt 1,5 cm Testzeit 60 min

Berechnung lt. Formblatt

k<sub>f</sub>-Wert rechnerisch 1,38 · 10<sup>-6</sup> ms<sup>-1</sup>

Geometrisches Mittel: 2,95 · 10-6 ms-1

#### 5.4 Hydrogeologische Eigenschaften der Schichten

#### Schicht 1: Mutterboden

Porosität 40-50 %

Homogenität sehr wechselhaft Durchlässigkeitsbeiwert  $k_f = 10^{-6} \dots 10^{-4} \text{ ms}^{-1}$ 

Eignung für Versickerung nicht geeignet

#### Schicht 2: Schluff, feinsandig

Porosität 40-50 %

Homogenität leicht wechselhaft Durchlässigkeitsbeiwert  $k_f = 5 \cdot 10^{-6} \text{ ms}^{-1}$ 

Eignung für Versickerung mäßig

Auftraggeber: schinkel.projects GmbH, Dresden

#### Blatt 16

#### Schicht 3: Geschiebelehm, stark sandig

Porosität 35-45 %

Homogenität leicht wechselhaft Durchlässigkeitsbeiwert  $k_f = 4 \cdot 10^{-6} \text{ ms}^{-1}$ 

Eignung für Versickerung mäßig

#### 5.5 Versickerungsfähigkeit des Untergrundes

Die angegebenen Durchlässigkeitsbeiwerte liegen im Bereich bekannter Werte für Löß und Geschiebelehm. Nach DIN 4261-5 ist die Versickerungsfähigkeit gegeben. Standort 1 (im nördlichen Teil) ist geeigneter als Standort 2 (im südlichen Teil).

#### 5.6 Technische Empfehlungen

Eine Versickerung von Oberflächenwasser, z.B. aus dem Überlauf einer Zisterne, ist möglich, sollte aber im Bereich des Schurfes 1 in ein flaches horizontales Bauwerk (bei 0,8-1,5 m, Rohrversickerung, Rigolenversickerung, Sickerblöcke oder Sickertunnel der Bauart Graf) in Schicht 2 mit einer Sickerfähigkeit von  $k_f = 4 \cdot 10^{-6} \, \text{ms}^{-1}$  erfolgen.

Nossen, 04.09.2019

Dr. Matthias Mokosch

#### 6 Anlagen

6.1 Auszüge aus

Topographische Karte 1:50.000 (TK 50)

Geologische Karte 1:25.000 (von 1905), vergrößert auf 1:10.000

Geologische Karte 1:50.000 (von 1998), vergrößert auf 1:20.000

Liegenschaftskarte 1:1.500

- 6.2 Fotodokumentation
- 6.3 Prüfbericht des Analytiklabors


# Baugrundgutachten zur Erschließung und Bebauung eines Wohngebietes 02625 BAUTZEN, PAPPELWEG Gemarkung Strehla, Flst. 195 Auftraggeber: schinkel.projects GmbH, Dresden


Anlagen: Blatt 1-5


#### 6.1

#### Kartenauszüge:

Topographische Karte 1:50.000 (digital) Geol. Karte 1:25.000 (von 1905), vergr. 2,5 fach Geol. Karte 1:50.000 (von 1998), vergr. 2,5 fach Liegenschaftskarte 1:1.500










#### Geoportal Sachsenatlas



07.08.2019



Wichtige Hinweise: Die Verwendung der im Geoportal Sachsenatlas erzeugten Karten, insbesondere deren Vervielfältigung und Veröffentlichung, kann von bestimmten Nutzungsrechten abhängig sein, die nur der jeweilige Datenanbieter (geodatenhaltende Stelle) einräumt. Bitte wenden Sie sich an den Datenanbieter, um dazu nähere Informationen zu erhalten. Die im Geoportal Sachsenatlas erzeugten Karten können systembedingte Ungenauigkeiten enthalten. Sie dienen daher im Wesentlichen nur der Information. Die Karten sind insbesondere nicht geeignet, besondere rechtliche Ansprüche geltend zu machen. Datenquelle für Hintergrundkarte außerhalb Sachsens:

Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 2017, Datenquellen: http://sg.geodatenzentrum.de/web\_public/Datenquellen\_TopPlus\_Open.pdf

Seite 1/1

# Baugrundgutachten zur Erschließung und Bebauung eines Wohngebietes 02625 BAUTZEN, PAPPELWEG Gemarkung Strehla, Flst. 195 Auftraggeber: schinkel.projects GmbH, Dresden

Anlagen: Blatt 6-9

**6.2** 

Fotodokumentation vom 15.08.2019 und 16.08.2019



Bild 1: Bautzen-Oberkaina, Pappelweg, Flst. 195, Blick nach Norden.



Bild 2: Blick über die Baufläche nach Nordwesten.



Bild 3: Blick über die Baufläche nach Südwesten.



Bild 4: NW-Ecke, Bereich 0,5-1,0 m, Geschiebelehm, stark feinsandig.



Bild 5: N-Seite, Bereich 2,5-3,0 m, Geschiebelehm, stark sandig, schwach kiesig / tonig.




Bild 6: NO-Ecke, tieferer Bereich bis 5,0 m, Mittelsand, stark schluffig.

Auftraggeber: schinkel.projects GmbH, Dresden

Anlagen: Blatt 10-16

**6.3** 

Prüfbericht des Analytiklabors



Seite 1 von 6



Eurofins Umwelt Ost GmbH - Lindenstraße 11 Gewerbegebiet Freiberg Ost - D-09627 - Bobritzsch-Hilbersdorf

Baugrundbüro Dr. Matthias Mokosch Dresdner Str. 39 01683 Nossen

Titel: Prüfbericht zu Auftrag 11925044

Prüfberichtsnummer: AR-19-FR-022663-01

Auftragsbezeichnung: 02625 Bautzen-Oberkaina, Pappelweg

Anzahl Proben: 2

Probenart: Boden
Probenahmedatum: 15.08.2019
Probenehmer: Auftraggeber

Probenahmeort: Gemarkung Strehla, Flst. 195, 121 c

Probeneingangsdatum: 23.08.2019

Prüfzeitraum: 23.08.2019 - 30.08.2019

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in unserem Auftrag erfolgte, wird hierfür keine Gewähr übernommen. Dieser Prüfbericht enthält eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB können Sie unter http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Das beauftragte Prüflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage (D-PL-14081-01-00) aufgeführten Umfang.

Stephanie Hennings Digital signiert, 30.08.2019
Prüfleitung Stephanie Hennings

Tel. +49 37312076525 Prüfleitung





Parameter         Lab.         Akkr.         Methode         Z0 Sand         Z0 Lehm/Schluff         Z0 Ton         Z0 Ton	z1.1 Z1.2 Z2	Probenahmedatum/ -zeit Probennummer BG Einheit	15.08.2019	2-6)
r         Lab.         Akkr.         Methode         Zo Sand         Zo Lehm/Schluff         Zo Lehm/Schluff         Zo To Lehm/Schluff         Zo Lehm/Schluff         Zo Lehm/Schluff         Zo Lehm/Schluff         Zo To Lehm/Schluff         Zo Lehm/Schluff         Zo To Lehm/Schluff         Zo To Lehm/Schluff         Zo To To Lehm/Schluff         Zo To	21.1 Z1.2 Z2	Jennummer BG Einheit		
r         Lab.         Akkr.         Methode         Z0 Sand         Z0 Lehm/Schluff         Z0 Ton           rbereitung         Schluff         Z0 Ton         Z0 Lehm/Schluff         Z0 Ton         Z0 Ton           rg         JE02         DIN 19747: 2009-07         CDIN 19747: 2009-07         CDIN 19747: 2009-07         CDIN 19747: 2009-07         CDIN 19747: 2009-07           sch-chemische Kenngrößen aus der Originalsubstanz         FR         JE02         DIN 19747: 2009-07         CDIN 19747: 2009-07         CDIN 19747: 2009-07           sch-chemische Kenngrößen aus der Originalsubstanz         FR         JE02         DIN EN 14346: 2007-03         CDIN EN 14346: 2007-03	Z1.1 Z1.2 Z2		119102206	119102207
Probenvorbereitung         FR         JE02         DIN 19747; 2009-07           Verpackung         FR         JE02         DIN 19747; 2009-07           Fremdstoffe (Art)         FR         JE02         DIN 19747; 2009-07           Fremdstoffe (Menge)         FR         JE02         DIN 19747; 2009-07           Siebrückstand > 10mm         FR         JE02         DIN 19747; 2009-07           Physikalisch-chemische Kenngrößen aus der Originalsubstanz         Trockenmasse         FR           Trockenmasse         FR         JE02         DIN EN 14346; 2007-03           Aussehen         FR         JE02         DIN EN 150 14688-1;				
Probenmenge inkl.         FR         JE02         DIN 19747: 2009-07           Verpackung         FR         JE02         DIN 19747: 2009-07           Fremdstoffe (Art)         FR         JE02         DIN 19747: 2009-07           Siebrückstand > 10mm         FR         JE02         DIN 19747: 2009-07           Physikalisch-chemische Kenngrößen aus der Originalsubstanz           Trockenmasse         FR         JE02         DIN EN 14346: 2007-03           Aussehen         FR         JE02         DIN EN 14088-1:				
Fremdstoffe (Art)         FR         JE02         DIN 19747: 2009-07           Fremdstoffe (Menge)         FR         JE02         DIN 19747: 2009-07           Siebrückstand > 10mm         FR         JE02         DIN 19747: 2009-07           Physikalisch-chemische Kenngrößen aus der Originalsubstanz           Trockenmasse         FR         JE02         DIN EN 14346: 2007-03           Aussehen         FR         JE02         DIN EN 150 14688-1:		kg	6'0	6'0
Fremdstoffe (Menge)         FR         JE02         DIN 19747: 2008-07           Siebrückstand > 10mm         FR         JE02         DIN 19747: 2008-07           Physikalisch-chemische Kenngrößen aus der Originalsubstanz           Trockenmasse         FR         JE02         DIN EN 14346: 2007-03           Aussehen         FR         JE02         DIN EN 150 14688-1:			nein	nein
Siebrückstand > 10mm       FR       JE02       DIN 19747: 2009-07         Physikalisch-chemische Kenngrößen aus der Originalsubstanz         Frockenmasse       FR       JE02       DIN EN 14346: 2007-03         Aussehen       FR       JE02       DIN EN 180 14688-1:		Б	0,0	0,0
Physikalisch-chemische Kenngrößen aus der Originalsubstanz         Trockenmasse       FR       JE02       DIN EN 14346; 2007-03         Aussehen       FR       JE02       Z018-05			nein	nein
FR JE02				
FR JE02		0,1 Ma%	95,3	89,4
			Boden ohne Fremdbe- standteile	Boden ohne Fremdbe- standteile
Farbe FR JE02 DIN EN ISO 14688-1:			braun	braun
Geruch FR JE02 DIN EN ISO 14688-1:			leicht erdig	leicht erdig

Arsen (As)	Æ	JE02	DIN EN ISO 17294-2: 2005-02	10	15	20	152)	45	45	150	8,0	mg/kg TS	5,4	9'2
Blei (Pb)	뜐	JE02	DIN EN ISO 17294-2: 2005-02	40	70	100	140	210	210	200	2	mg/kg TS	7	6
Cadmium (Cd)	뚀	JE02	DIN EN ISO 17294-2: 2005-02	0,4	-	1,5	13)	က	က	10	0,2	mg/kg TS	< 0,2	< 0,2
Chrom (Cr)	뚀	JE02	DIN EN ISO 17294-2: 2005-02	30	09	100	120	180	180	009	-	mg/kg TS	10	17
Kupfer (Cu)	Æ	JE02	DIN EN ISO 17294-2: 2005-02	20	40	09	80	120	120	400	-	mg/kg TS	7	10
Nickel (Ni)	Æ	JE02	DIN EN ISO 17294-2: 2005-02	15	20	70	100	150	150	200	-	mg/kg TS	8	13
Quecksilber (Hg)	뜐	JE02	DIN EN ISO 12846; 2012-08	0,1	9,0	-	-	1,5	1,5	5	0,07	mg/kg TS	< 0,07	< 0,07
Zink (Zn)	H.	JE02	DIN EN ISO 17294-2: 2005-02	09	150	200	300	450	450	1500	-	mg/kg TS	16	30



											Probenbezeichnung		(Bohrung 1) (Bohrung 2-6)	MP 1 (Bohrung 2-6)
											Probenahm	Probenahmedatum/ -zeit 15.08.2019	15.08.2019	
							Vergleichswerte	rte			Probennummer	mer	119102206	119102207
Parameter	Lab.	Akkr.	Lab. Akkr. Methode	Z0 Sand	0 Sand Schluff	Z0 Ton	*0Z	Z1.1	21.2	22	BG	Einheit		
Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz	eter au	s der (	Originalsubstanz											
TOC	H.	JE02	DIN EN 13137: 2001-12	0,54)	0,54)	0,54)	0,54)	1,5	1,5	5	0,1	Ma% TS	0,1	< 0,1
EOX	H.	JE02	DIN 38414-S17; 2017-01	-	-	-	15)	32)	32)	10	1,0	mg/kg TS	< 1,0	< 1,0
Kohlenwasserstoffe C10-C22 FR	쯌	JE02	DIN EN 14039: 2005-01/LAGA KW/04: 2009-12	100	100	100	200	300	300	1000	40	mg/kg TS	< 40	< 40
Kohlenwasserstoffe C10-C40 FR	<del>Д</del>	JE02	DIN EN 14039: 2005-01/LAGA KW/04: 2009-12				400	009	009	2000	40	mg/kg TS	< 40	< 40



											Probenbezeichnung	ichnung	EP 1 (Bohrung 1)	MP 1 (Bohrung 2-6)
											Probenahme	Probenahmedatum/ -zeit	15.08.2019	
							Vergleichswerte	arte			Probennummer	mer	119102206	119102207
Parameter	Lab.	Akkr.	Lab. Akkr. Methode	Z0 Sand	Sand Schluff	Z0 Ton	*0Z	Z1.1	Z1.2	22	BG	Einheit		
PAK aus der Originalsubstanz	anz													
Naphthalin	H.	JE02	DIN ISO 18287: 2006-05								0,05	mg/kg TS	< 0,05	< 0,05
Acenaphthylen	H.	JE02	DIN ISO 18287: 2006-05								0,05	mg/kg TS	< 0,05	< 0,05
Acenaphthen	H.	JE02	DIN ISO 18287: 2006-05								0,05	mg/kg TS	< 0,05	< 0,05
Fluoren	뀖	JE02	DIN ISO 18287: 2006-05								0,05	mg/kg TS	< 0,05	< 0,05
Phenanthren	Œ.	JE02	DIN ISO 18287: 2006-05								0,05	mg/kg TS	< 0,05	< 0,05
Anthracen	Æ	JE02	DIN ISO 18287: 2006-05								0,05	mg/kg TS	< 0,05	< 0,05
Fluoranthen	꼾	JE02	DIN ISO 18287: 2006-05								0,05	mg/kg TS	< 0,05	< 0,05
Pyren	Æ.	JE02	DIN ISO 18287: 2006-05								0,05	mg/kg TS	< 0,05	< 0,05
Benzo[a]anthracen	H.	JE02	DIN ISO 18287: 2006-05								0,05	mg/kg TS	< 0,05	< 0,05
Chrysen	Æ	JE02	DIN ISO 18287: 2006-05								0,05	mg/kg TS	< 0,05	< 0,05
Benzo[b]fluoranthen	뚀	JE02	DIN ISO 18287: 2006-05								0,05	mg/kg TS	< 0,05	< 0,05
Benzo[k]fluoranthen	R.	JE02	DIN ISO 18287: 2006-05								0,05	mg/kg TS	< 0,05	< 0,05
Benzo[a]pyren	Æ	JE02	DIN ISO 18287: 2006-05	6,0	0,3	6,0	9'0	6'0	6'0	က	0,05	mg/kg TS	< 0,05	< 0,05
Indeno[1,2,3-cd]pyren	뚀	JE02	DIN ISO 18287: 2006-05								0,05	mg/kg TS	< 0,05	< 0,05
Dibenzo[a,h]anthracen	쯌	JE02	DIN ISO 18287: 2006-05								0,05	mg/kg TS	< 0,05	< 0,05
		-												

	_
	3-04
-	: 2003-0
	ö
1	2
	.,
,	4
i	Ľ
ì	2
	245
	_
	_
	_
	_
	Z
ì	
	_
•	ਹ
	ā
	=
	Ħ
	ï
•	đ
•	d
	Ĕ
:	
	ᇊ
	ñ
	7
	$\Xi$
	0
	١.
•	0
	a
	=
	ø
	56
	2
	ᅙ
	ξ
	ē
1	Y
	٠
	Ë
	5
•	Ü
	1
	8
	Physika
	S
	2
ľ	n

pH-Wert	H.	JE02	JE02 DIN 38404-C5: 2009-07	6,5 - 9,5	6,5 - 9,5	6,5 - 9,5	6,5 - 9,5	6,5 - 9,5	6 - 12	5,5 - 12			7,7	2'9	
Temperatur pH-Wert	胚	JE02	JE02 DIN 38404-C4: 1976-12									ပံ	23,1	19,7	
Leitfähigkeit bei 25°C	Æ	JE02	JE02 DIN EN 27888: 1993-11	250	250	250	250	250	1500	2000	2	mS/cm	15	8	

(n. b.) <sup>1)</sup>

(n. b.) <sup>1)</sup>

< 0,05

< 0,05

mg/kg TS mg/kg TS

0,05

30

36)

36)

3

က

က

က

DIN ISO 18287: 2006-05

DIN ISO 18287: 2006-05

JE02 JE02

H. R DIN ISO 18287: 2006-05

JE02

FR

Summe 15 PAK ohne

Naphthalin exkl.BG

Summe 16 EPA-PAK

exkl.BG

Benzo[ghi]perylen

(n. b.) <sup>1)</sup>

(n. b.) <sup>1)</sup>

mg/kg TS



											Probenbezeichnung	chnung	(Bohrung 1) (Bohrung 2-6)	MP 1 (Bohrung 2-6)
											Probenahme	Probenahmedatum/ -zeit 15.08.2019	15.08.2019	
						Ver	Vergleichswerte	rte			Probennummer	ner	119102206 119102207	119102207
Parameter	Lab.	Akkr.	Lab. Akkr. Methode	Z0 Sand   Z0 Lehm/   Z0 Ton   Z0*   Z1.1	Z0 Lehm/ Schluff	Z0 Ton	*0Z	21.1	21.2	22	BG	Einheit		

Anionen aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01

Chlorid (CI)	H.	JE02	DIN EN ISO 10304-1: 2009-07	30	30	30	30	30	20	1007)	1,0	l/gm	< 1,0	< 1,0
Sulfat (SO4)	H.	JE02	DIN EN ISO 10304-1: 2009-07	20	20	20	20	20	20	200	1,0	l/gm	< 1,0	1,6

Elemente aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01

Elemente aus dem 10:1-Schutteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01	nuttele	luat në	ach DIN EN 12457-4:	2003-01										
Arsen (As)	Æ	JE02	DIN EN ISO 17294-2: 2005-02	14	41	14	14	14	20	(809)	-	l/grl	8	
Blei (Pb)	Æ	JE02	DIN EN ISO 17294-2: 2005-02	40	40	40	40	40	80	200	-	l/grl	5	
Cadmium (Cd)	Æ	JE02	DIN EN ISO 17294-2: 2005-02	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	က	9	6,0	l/grl	< 0,3	< 0,3
Chrom (Cr)	Æ	JE02	DIN EN ISO 17294-2: 2005-02	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	25	09	-	l/grl	8	2
Kupfer (Cu)	Æ	JE02	DIN EN ISO 17294-2: 2005-02	20	20	20	20	20	09	100	5	l/grl	9	< 5
Nickel (Ni)	Æ	JE02	DIN EN ISO 17294-2: 2005-02	15	15	15	15	15	20	70	-	l/grl	4	-
Quecksilber (Hg)	Æ	JE02	DIN EN ISO 12846: 2012-08	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	-	2	0,2	l/grl	< 0,2	< 0,2
Zink (Zn)	Æ	JE02	DIN EN ISO 17294-2: 2005-02	150	150	150	150	150	200	009	10	l/grl	< 10	< 10

# Erläuterungen

BG - Bestimmungsgrenze

Lab. - Kürzel des durchführenden Labors

Akkr. - Akkreditierungskürzel des Prüflabors

Kommentare zu Ergebnissen

Die mit FR gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt Ost GmbH (Bobritzsch-Hilbersdorf) analysiert. Die mit JE02 gekennzeichneten Parameter sind nach DIN EN ISO/IEC 17025;2005 D-PL-14081-01-00 akkreditiert.

<sup>\*</sup> Aufschluss mittels temperaturregulierendem Graphitblock

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> nicht berechenbar, da alle Werte < BG.



# Erläuterungen zu Vergleichswerten

Untersuchung nach LAGA TR Boden (2004) Tabelle II.1.2-2/-4 + -3/ -5.

Zuordnungswerte für Grenzwerte Z0∵ Maximale Feststoffgehalte für die Verfüllung von Abgrabungen unter Einhaltung bestimmter Randbedingungen (siehe "Ausnahmen von der Regel" für die Verfüllung von Abgrabungen in Nr. II.1.2.3.2).

- 2) Der Wert 15 mg/kg gilt für Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm/Schluff. Für Bodenmaterial der Bodenart Ton gilt der Wert 20 mg/kg.
- 3) Der Wert 1 mg/kg gilt für Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm/Schluff. Für Bodenmaterial der Bodenart Ton gilt der Wert 1,5 mg/kg.
- bei einem C:N-Verhältnis > 25 beträgt der Zuordnungswert 1 Masse-%.
- Bei Überschreitung ist die Ursache zu prüfen.
- Bodenmaterial mit Zuordnungswerten > 3 mg/kg und ≤ 9 mg/kg darf nur in Gebieten mit hydrogeologisch günstigen Deckschichten eingebaut werden.
- Bei natürlichen Böden in Ausnahmefällen bis 300 mg/l.
- Bei natürlichen Böden in Ausnahmefällen bis 120 µg/l.

Im Prüfbericht aufgeführte Grenz- bzw. Richtwerte sind ausschließlich eine Serviceleistung der EUROFINS UMWELT, eine rechtsverbindliche Zuordnung der Prüfberichtsergebnisse im Sinne der zitierten Regularien wird ausdrücklich ausgeschlossen. Diese liegt alleinig im Verantwortungsbereich des Auftraggebers. Die zitierten Grenz- und Richtwerte sind teilweise vereinfacht dargestellt und berücksichtigen nicht alle Kommentare, Nebenbestimmungen und/oder Ausnahmeregelungen des entsprechenden Regelwerkes.